

SEDAŞ'tan kaçak elektrik kullanımına karşı yoğun denetim

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili yürüttüğü mücadeleye aralıksız devam eden SEDAŞ; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'yi kapsayan bölgede saha denetimlerini sürdürüyor.



Enerji kayıplarını en aza indirmek ve şebeke güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen saha denetimleri kapsamında, Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaçak tarama çalışmaları yapıldı. SEDAŞ ekipleri, enerji tüketim noktalarını titizlikle incelerken; kaçak kullanım tespit edilen yerlere anında müdahale etti. Sayaç kontrolleri ve abonelik denetimleriyle, elektrik şebekesinin güvenliği sağlanırken, kayıt dışı tüketim kaynaklı kayıpların önüne geçildi.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48

www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941

SEDAŞ İletişim Hatları Bolu 0 (374) 186 11 22 Düzce 0 (380) 186 11 22 Kocaeli 0(262) 186 11 22 Sakarya 0(264) 186 11 22 Elektrik Arıza Bildirimi İçin **ALO 186**

Kaçak elektrik kullanımı; yangın, elektrik çarpması ve can kaybı riskini artırırken, aşırı yüklenmelere bağlı kesintilerle hem bireysel hem toplumsal zararlara yol açıyor. Ayrıca, sürdürülebilir enerji hedeflerini de tehdit ediyor. SEDAŞ yöneticileri, bu denetimlerin yalnızca maddi zararları önlemekle kalmadığını; aynı zamanda kamu güvenliği ve enerji verimliliği açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.



Karasu ilçesinde kolluk kuvvetlerinin nezaretinde gerçekleşen kaçak taramalarında 10 kişilik uzman ekip, 2 sepetli araç ve 2 pick up görev aldı.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48

www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941

SEDAŞ İletişim Hatları Bolu 0 (374) 186 11 22 Düzce 0 (380) 186 11 22 Kocaeli 0(262) 186 11 22 Sakarya 0(264) 186 11 22 Elektrik Arıza Bildirimi İçin **ALO 186**