

SEDAŞ Ekipleri SAT Komandosu Gibi Çalıştı

SEDAŞ işletme bakım ekipleri, karadan ulaşılamayacak alana Sapanca Gölü içinden botla ulaştılar.



SEDAŞ işletme bakım ekipleri enerjinin teknik kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması adına gerekirse zorlu koşullarda da olsa mücadeleyi sürdürüyor.

SEDAŞ ekipleri, Sapanca gölü su alanı içinde büyüyen ve dalları Sapanca2 enerji hattına temas edecek duruma gelen ağaçlarda, budamaya ait bakım çalışmasını yapabilmek için göl içindeki sazlıklarda kendilerine yol açtılar. SEDAŞ ekipleri dikkatle, iş güvenliği önlemlerini aldılar. SEDAŞ ekibi göle şişme bot ile açıldı. Bunun yanında AFAD Ekibi de SEDAŞ'a destek olmak üzere oradaydı.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48

www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941

Rüzgar ve fırtınada, karda şebeke iletkenleri üzerine yıkılabilecek ağaç dalları budandı. Göldeki görevini tamamlayan SEDAŞ ekibi yine bot ile hareket noktasına geri döndü. SEDAŞ ekipleri ana cadde üzerinde de bakım çalışmaları yaptı.

