



Kandıra Sahillerinde Enerji Verme Mücadelesi

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına, sabah saatlerinde özellikle kendini Kandıra sahillerinde hissettirdi.



Sabah saatlerinde de gök gürültülü ve sağanak şeklinde devam eden yağışla birlikte (90-100 km/saat) kuvvetle esen fırtına çatıların uçmasına, ağaçların yıkılması ile elektrik şebekesinin zarar görmesine neden oldu. Kandıra ilçe merkezinde hava muhalefetinin olumsuz bir etkisi olmaz iken Karadeniz sahil şeridinde yağış ve fırtına SEDAŞ ekiplerini alarma geçirdi. SEDAŞ Ekipleri elektrik enerjisini bir an önce verebilmek amacıyla tüm gayreti ile sahada mücadele etti.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941

SEDAŞ İletişim Hatları Bolu 0 (374) 186 11 22 **Düzce** 0 (380) 186 11 22 **Kocaeli** 0(262) 186 11 22 **Sakarya** 0(264) 186 11 22 Elektrik Arıza Bildirimi İçin **ALO 186**

SEDAŞ EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak hazırlığını yapan SEDAŞ Kandıra İşletme Bakım Ekipleri, oluşan hasarların giderilmesi için tüm ekipleri ile sahada yer alırken, Alo 186 çağrı merkezinden gelen ihbarlar için de seferber oldu.



Kandıra bölgesinde sabah saat 06.30 sıralarında başlayan ve özellikle sahil kısımlarını etkileyen etkili yağış ve fırtına sonucu bir çok ağaç devrilmesi ve bina çatılarının uçması nedeniyle Bağıranlı elektrik şebekesinde ve Sarısu dağıtım hatları (34 bin 500 voltluk) orta gerilim şebekesinde iletken kopuklukları, Kefken, Kerpe ve diğer sahil bölgelerinde yer yer (400 Voltluk) alçak gerilim şebekesinde de iletken kopmaları meydana geldi. SEDAŞ İşletme Bakım Ekipleri organize olarak, sabah saatlerinde başladıkları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürerek, arızaların giderilmesi ve abonelere enerji verilebilmesi için şebekede gerçekleştirdikleri mücadeleye devam ettiler.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941

YÜZLERCE HASAR OLUŞTU

Akıncı Trafo Kabini ile Akçaova enerji çıkışında da oluşan hasarlar nedeniyle SEDAŞ bu hattın beslenen abonelere enerji vermek için büyük bir mücadele verdi. Şebekede orta gerilim ana hatlarında büyük hasarlar oluşurken, alçak gerilim abone bağlantılarında da yüzlerce hasar ve bunlara bağlı olarak arızalar meydana geldiği belirlendi.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941