

SEDAŞ'tan Kaçak Elektrikle Mücadelede Kararlı Adım

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesi'nde kaçak elektrik kullanımına karşı etkili saha denetimlerini sürdürüyor.



Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde yapılan kapsamlı denetimlerde, SEDAŞ ekipleri tarafından elektrik şebekesinin güvenliği sağlanırken, kaçak elektrik kullanımı ile mücadelenin aralıksız devam edeceği sinyali verildi.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941

Gebze bölgesinde yapılan kaçak taraması kapsamında 25 kişilik uzman ekip, 4 sepetli araç, 2 adet vinç, 1 adet 4x4 pickup, 1 adet kepçe ve 1 adet tırdan oluşan geniş bir ekipman desteğiyle SEDAŞ ekipleri sahada görev aldı. Yapılan titiz taramalar sonucunda kaçak kullanım tespit edilen noktalara anında müdahale edilerek, şebeke ve direk demontaj yönetimi ile kalıcı çözüm olacak şekilde önlem devreye alındı.



Kaçak elektrik kullanımının sadece teknik bir sorun olmadığını vurgulayan SEDAŞ yöneticileri, şebekedeki kayıpların yanı sıra can ve mal güvenliğine karşın oluşan risklere dikkat çekti. Yapılan denetimlerin, elektrik şebekesindeki kaçakları azaltarak enerji verimliliğini artırdığı ve müşterilere sürdürülebilir kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağladığı belirtildi. Denetim çalışmalarında SEDAŞ ekiplerine operasyon süresince kolluk kuvvetleri de eşlik ederek güvenlik ve koordinasyon desteği sağladı. Bu güçlü iş birliği, denetimlerin daha etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesine olanak tanıdı.

SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyet bölgesindeki elektrik altyapısının korunması ve şebekede yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi amacıyla kaçak elektrikle mücadelede kararlı duruşunu sürdüreceğini ve benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.