



SEDAŞ'tan Şebeke Güvenliğini Artıran Planlı Bakım Çalışması

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik dağıtım altyapısının güvenli ve kesintisiz şekilde işletilmesi amacıyla 2. seviye planlı bakım çalışmalarını sürdürüyor.



SEDAŞ Gebze Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde saha ekiplerinin gerçekleştirdiği şebeke çalışmaları ile şebeke güvenliğinin artırılması ve olası arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 5 ekipten oluşan toplam 10 kişilik teknik kadro sahada aktif olarak görev alıyor.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48

www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941

SEDAŞ İletişim Hatları Bolu 0 (374) 186 11 22 Düzce 0 (380) 186 11 22 Kocaeli 0(262) 186 11 22 Sakarya 0(264) 186 11 22 Elektrik Arıza Bildirimi İçin ALO 186

Planlı bakım faaliyetleri çerçevesinde izolatör ve VHD değişimi, klemens yenileme ve trafo bakımı gibi teknik işlemler gerçekleştirilirken; hat güvenliğini sağlamak amacıyla iletkenlere yakın ağaçların budanması ve fazla ek bulunan iletkenlerin yenilenmesi de çalışmalar arasında yer alıyor.



SEDAŞ, sorumluluk bölgesinde bulunan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürerek enerji altyapısının güvenilirliğini artırmaya devam ediyor.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48

www.sedas.com - info@sedas.com Ticaret Sicil No: 10941